

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENT (STAR)

D-ATIS	127.65
TWR	118.55, 118.7
LLEGADAS	129.6
APP	121.2
FINAL MEX	119.75
EMERG	121.5

ELEV AD 7297 FT

VAR 4° E


MEXICO

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

BENITO JUAREZ

TA: 18500 FT

ARRIVAL RWY 05 R/L



LLEGADAS PISTAS 05R/L:

TIKEB UNO ALFA (TIKEB1A)
SASUT UNO ALFA (SASUT1A)
AVSAR CUATRO ALFA (AVSAR4A)
DATUL CUATRO ALFA (DATUL4A)

DE LOS FIJOS **TIKEB, SASUT, AVSAR Y DATUL**, PROSIGA EN LOS RADIALES CORRESPONDIENTES HACIA EL **VOR/DME/SLM**, E INTERCEPTE EL **RADIAL 219°** DEL **VOR/DME/SLM** HACIA EL **VOR/DME/SMO** Y ESPERE AUTORIZACION PARA EFECTUAR PROCEDIMIENTO DE APROXIMACION.

LAS TRAYECTORIAS DE LLEGADA SE PUEDEN VARIAR DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DEL ATC, MEDIANTE VECTORES RADAR Y/O CAMBIO DE VELOCIDAD.

LAS TRAYECTORIAS DE LLEGADA DEBERAN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

CRUZAR **ARCO 60 DME** ENTRE **RADIAL 303° Y 017°** DEL **VOR/DME/SLM** A **FL300 Y 280 KTS IAS**.

CRUZAR **ARCO 30 DME** ENTRE **RADIAL 303° Y 017°** DEL **VOR/DME/SLM** ENTRE **FL230 Y FL250 Y 250 KIAS**.

SI POR RAZONES DE PERFORMANCE DE LA AERONAVE NO SE PUEDE CUMPLIR CON ESTOS AJUSTES DE VELOCIDAD Y/O ALTITUD, SE DEBERA INFORMAR AL ATC, CON EL FIN DE LOGRAR LA SEPARACION REQUERIDA LO ANTES POSIBLE.

ARRIVALS RUNWAYS 05R/L:

TIKEB ONE ALFA (TIKEB1A)
SASUT ONE ALFA (SASUT1A)
AVSAR FOUR ALFA (AVSAR4A)
DATUL FOUR ALFA (DATUL4A)

FROM FIXES **TIKEB, SASUT, AVSAR AND DATUL**, PROCEED ON THE CORRESPONDING RADIALS TO **SLM VOR**, THEN INTERCEPT **SLM R-219°** TO **SMO VOR** AND EXPECT AUTHORIZATION TO PROCEED WITH APPROACH PROCEDURE.

THESE ARRIVAL INSTRUCTIONS CAN BE CHANGED IN ACCORDANCE WITH ATC INSTRUCTIONS BY MEANS OF RADAR VECTORS AND/OR SPEED CHANGES.

THESE ARRIVAL MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING:

CROSSING **60 DME ARC** BETWEEN **SLM R-303° AND SLM R-017°** AT **FL300 AND 280 KIAS**.

CROSSING **30 DME ARC** BETWEEN **SLM R-303° AND SLM R-017°** BETWEEN **FL230 & FL250 AND 250 KIAS**.

IF DUE TO AIRCRAFT PERFORMANCE YOUR AIRCRAFT CANNOT ADJUST TO THE SPEED AND/OR ALTITUDE RESTRICTIONS, PLEASE INFORM ATC AS SOON AS POSSIBLE SO THAT THE PROPER AIRCRAFT SEPARATION CAN BE MAINTAINED.