

**AD 1.5 SITUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS AERÓDROMOS**

| <b>Nombre del aeródromo<br/>Indicador de lugar</b>                                 | <b>Fecha de<br/>certificación</b> | <b>Validez de<br/>certificación</b> | <b>Observaciones</b>  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                          | <b>3</b>                            | <b>4</b>  |
| AGUASCALIENTES/Aeropuerto<br>Jesús Terán (Int*)<br>MMAS                            | 14 diciembre 2016                 | 3 años<br>14 diciembre 2019         | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.027<br>- EA* Plataformas de viraje<br>extremo de pista 17 y 35   |
| BAHÍAS DE HUATULCO/Bahías de<br>Huatulco (Int*)<br>MMBT                            | 16 diciembre 2016                 | 3 años<br>16 diciembre 2019         | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.029<br>- EA* Presencia de montañas y<br>vegetación (árboles) en las<br>superficies limitadoras de<br>obstáculos de la Pista 07-25  |
| CAMPECHE/Ing. Alberto Acuña<br>Ongay<br>MMCP                                       | 28 noviembre 2012                 | 3 años<br>18 enero 2019             | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.007<br>- Primera renovación 18<br>enero 2016.  |
| CIUDAD DEL CARMEN/Ciudad del<br>Carmen Intl.<br>MMCE                               | 17 octubre 2012                   | 3 años<br>18 enero 2019             | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.005<br>- Primera renovación 18 enero<br>2016.<br>- EA* por Mantener la<br>seguridad en las operaciones,<br>separación entre el eje de<br>pista y el eje de calle de<br>rodaje Alfa de 164 m. |
| CIUDAD JUÁREZ/Abraham<br>González (Int*)<br>MMCS                                   | 14 agosto 2017                    | 3 años<br>14 agosto 2020            | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.036  |
| CIUDAD OBREGÓN/Ciudad<br>Obregón<br>MMCN   | 17 octubre 2012                   | 3 años<br>18 enero 2019             | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.006<br>- Primera Renovación 18 enero<br>2016.  |
| CIUDAD VICTORIA/General Pedro<br>José Méndez<br>MMCV                               | 03 diciembre 2013                 | 3 años<br>31 marzo 2020             | - Primera renovación<br>- SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.009  |
| COLIMA/Colima<br>MMIA  | 18 enero 2016                     | 3 años<br>18 enero 2019             | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.018  |
| COZUMEL/Cozumel (Int*)<br>MMCZ   | 14 diciembre 2016                 | 3 años<br>14 diciembre 2019         | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.026  |
| CHETUMAL/Chetumal<br>(Int*)<br>MMCM  | 03 mayo 2018                      | 3 años<br>03 mayo 2021              | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.039<br>EA *Operación de aeronaves,<br>con una franja de pista con<br>nivelación diferente a la<br>normada.<br>EA *Superficie Limitadora de<br>Obstáculos                                     |
| GUAYMAS / Gral. José María Yáñez<br>MMGM   | 24 marzo 2011                     | 3 años<br>19 febrero 2018           | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.002<br>- Primera renovación de<br>certificado 19 febrero 2015.<br>- EA* por Afectación a las<br>Superficies Limitadoras de<br>Obstáculos   |
| HERMOSILLO/Aeropuerto<br>Internacional General Ignacio<br>Pesqueira García<br>MMHO | 17 abril 2015                     | 3 años<br>17 abril 2018             | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.016<br>- EA* por Afectación en<br>Superficies Limitadoras de<br>Obstáculos.  |

| Nombre del aeródromo<br>Indicador de lugar                     | Fecha de<br>certificación | Validez de<br>certificación | Observaciones   |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1  | 2                         | 3                           | 4   |
| IXTAPA-ZIHUATANEJO/ Ixtapa-<br>Zihuatanejo (Int*)<br>MMZH      | 11 octubre 2016           | 3 años<br>11 octubre 2019   | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.024  |
| LA PAZ/Gral. Manuel Márquez de<br>León Intl.<br>MMLP           | 19 junio 2015             | 3 años<br>19 junio 2018     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.017  |
| LEÓN/Aeropuerto Internacional de<br>Guanajuato (Int*)<br>MMLO  | 04 julio 2016             | 3 años<br>04 julio 2019     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.021  |
| LORETO/Loreto Intl.<br>MMLT                                    | 30 enero 2012             | 3 años<br>04 marzo 2021     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.004<br>- segunda renovación 4 marzo<br>2015.<br>- EA* por Afectación a las<br>Superficies Limitadoras de<br>Obstáculos.<br>- EA* por Afectación al Área de<br>Seguridad de Extremo de<br>Pista (RESA) en Cabecera<br>34. |
| LOS MOCHIS/Del Valle del Fuerte<br>(Int*)<br>MMLM              | 23 junio 2017             | 3 años<br>23 junio 2020     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.033  |
| MANZANILLO/Playa de Oro (Int*)<br>MMZO                         | 15 diciembre 2016         | 3 años<br>15 diciembre 2019 | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.028  |
| MATAMOROS/Matamoros Intl.<br>MMAA                              | 04 diciembre 2013         | 3 años<br>31 marzo 2020     | - Primera renovación<br>- SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.010  |
| MAZATLÁN/Gral. Rafael Buelna<br>(Int*)<br>MMMZ                 | 13 diciembre 2017         | 3 años<br>13 diciembre 2020 | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.037  |
| MÉRIDA/Lic. Manuel Crescencio<br>Rejón (Int*)<br>MMMD          | 17 abril 2017             | 3 años<br>17 abril 2020     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.032  |
| MEXICALI/Gral. Rodolfo Sánchez<br>Taboada (Int*)<br>MMLL       | 12 agosto 2016            | 3 años<br>12 agosto 2019    | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.022  |
| MONTERREY/Gral. Mariano<br>Escobedo Intl.<br>MMMY              | 21 octubre 2014           | 3 años<br>21 octubre 2017   | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.015  |
| MORELIA/Gral. Francisco J. Mujica<br>(Int*)<br>MMMM            | 11 octubre 2016           | 3 años<br>11 octubre 2019   | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.025<br>- EA* Afectación a la<br>Superficies Limitadoras de<br>Obstáculos   |
| NUEVO LAREDO/ Aeropuerto<br>Internacional Quetzalcóatl<br>MMNL | 28 noviembre 2012         | 3 años<br>18 enero 2019     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.008<br>- Primera renovación 18 enero<br>2016.  |
| OAXACA/Xoxocotlan (Int*)<br>MMOX                               | 29 agosto 2016            | 3 años<br>29 agosto 2019    | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.023<br>- EA* Afectación a la<br>Superficies Limitadoras de<br>Obstáculos   |
| PUEBLA/Hermanos Serdán (Int*)<br>MMPB                          | 31 marzo 2017             | 3 años<br>31 marzo 2020     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.030  |

| Nombre del aeródromo<br>Indicador de lugar                    | Fecha de<br>certificación | Validez de<br>certificación | Observaciones  |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| 1   | 2                         | 3                           | 4  |
| PUERTO VALLARTA/ Lic. Gustavo Díaz Ordaz Intl.<br>MMPR        | 19 febrero 2014           | 3 años<br>25 octubre 2020   | - Primera renovación<br>- SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.011<br>- EA* por Dimensiones reducidas de la franja de la pista   |
| QUERÉTARO / Intercontinental de Querétaro<br>MMQT             | 17 septiembre 2009        | 3 años<br>17 octubre 2019   | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.001<br>- Tercera renovación de certificado 17 octubre 2016.<br>- EA* por Afectación en Superficies Limitadoras de Obstáculos.   |
| REYNOSA/Gral. Lucio Blanco (Int*)<br>MMRX                     | 10 enero 2018             | 3 años<br>10 enero 2021     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.038<br>EA * Sistema de Iluminación de Aproximación de categoría Sencillo e una pista provista de ILS Categoría I"<br>EA * Márgenes de pista 13-31<br>EA * Márgenes de Rodajes |
| SAN JOSE DEL CABO/ Aeropuerto Internacional Los Cabos<br>MMSD | 16 mayo 2014              | 3 años<br>16 mayo 2017      | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.013<br>- EA* por Afectación en Superficies Limitadoras de Obstáculos.   |
| SAN LUIS POTOSÍ/Ponciano Arriaga (Int*)<br>MMSP               | 08 agosto 2017            | 3 años<br>08 agosto 2020    | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.035   |
| TEPIC/Tepic (Int*)<br>MMEP                                    | 31 marzo 2017             | 3 años<br>31 marzo 2020     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.031<br>- EA* Conformación del Área de Seguridad de Extremo de pista (RESA) en pista 20  |
| TIJUANA/Gral. Abelardo L. Rodríguez Intl.<br>MMTJ             | 19 mayo 2014              | 3 años<br>19 mayo 2017      | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.014<br>- EA* por Afectación en Superficies Limitadoras de Obstáculos.   |
| TOLUCA/Lic. Adolfo López Mateos<br>MMTO                       | 24 mayo 2011              | 3 años<br>29 junio 2019     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.003<br>- Primera renovación de certificado 29 junio 2016<br>- EA* por Afectación de Franja de la pista.   |
| TORREÓN/Francisco Sarabia (Int*)<br>MMTC                      | 14 junio 2016             | 3 años<br>14 junio 2019     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.020   |
| URUAPAN/General Ignacio López Rayón<br>MMPN                   | 08 mayo 2014              | 3 años<br>30 octubre 2020   | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.012<br>- EA* por Afectación a las Superficies Limitadoras de Obstáculos   |
| VERACRUZ/Gral. Heriberto Jara (Int*)<br>MMVR                  | 31 julio 2017             | 3 años<br>31 julio 2020     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.034   |
| VILLAHERMOSA/Capitán P.A. Carlos Rovirosa<br>MMVA             | 15 abril 2016             | 3 años<br>15 abril 2019     | - SCT-DGAC-CAC-No: 4.1.019<br>- EA* por Afectación en Superficies Limitadoras de Obstáculos.   |
| - *EA.- Estudio Aeronáutico aprobado por la DGAC              |                           |                             |  |