

TEL: 57-86-55-19, 57-86-55-22 AFS: MMMXYNYX Correo-e: ais_pcr@sct.gob.mx nof_mexico@sct.gob.mx	MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO Avenida 602 Núm. 161 Zona Federal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Del. Venustiano Carranza, C. P. 15620 Ciudad de México	AIP BOLETIN 01/18 SERIE A SUPLEMENTOS 03 - 65 / 2018 01-MAR-2018
---	--	--

Número/ Año	Asunto	Sección(es) de la AIP afectada(s)	Periodo de Validez	Registro de Anulación
MMAA	ACAPULCO			
S 03/18	REEMPLAZA S64/16 EN OPERACION PLATAFORMA DE PERNOCATA DE AVIACION GENERAL PCN: 12/F/B/X/T	AD	PERM	
S 04/18	REEMPLAZA S65/16 PLATAFORMA DE PERNOCATA ABIERTA UNICAMENTE PARA AERONAVES CON ENVERGADURA MAXIMA DE 15M	AD	PERM	
S 05/18	REEMPLAZA S66/16 NUEVA SITUACION GEOGRAFICA DEL DME CORRESPONDIENTE AL ILS PISTA 10 16 45 28.71N 099 45 37.03W	AD	PERM	
S 06/18	REEMPLAZA NOTAM A4993/17 CAMBIA ALTITUD DE +14900 A +17300 EN TABLA DE CODIFICACION EN CARTAS MMAA-SID-5-1 PUBLICADO EN AMDT AIRAC 09/17 DE FECHA 17-AGO-2017 DE LA PIA/MEX	AD	PERM	
MMAS	AGUASCALIENTES			
S 08/18	REEMPLAZA S68/16 DIARIO PRECAUCION EN TRAYECTORIA DE PISTA 17 PRESENCIA OCACIONAL DE LUCES LASER DIRIGIDAS A LAS CABINAS DE LAS AERONAVES	AD	PERM	
MMCM	CHETUMAL			
S 17/18	REEMPLAZA NOTAM A8148/17 RODAJE C UNICAMENTE PARA TRANSITO DE AERONAVES MILITARES	AD	PERM	
MMCL	CULIACAN			
S 18/18	REEMPLAZA S77/16 RODAJE A-1 CERRADO	AD	PERM	
S 19/18	REEMPLAZA S78/16 EN OPERACION RADAR TERMINAL SECUNDARIO COBERTURA TMA 50 NM HORARIO DE OPERACION 1200/0400	ENR	PERM	
S 20/18	REEMPLAZA NOTAM A2610/17 RODAJES A-1 Y A-2 UNICAMENTE OPERACIONES MILITARES	AD	PERM	
	FIR MEXICO			
S 26/18	REEMPLAZA S82/16 FREQ 123.75 MHZ ACC/MID/SECTOR 5 RESTRINGIDA A 200NM	ENR	PERM	
S 27/18	REEMPLAZA S83/16 FREQ 128.2 MHZ ACC/MID/SECTOR 3 RESTRINGIDA A 180NM	ENR	PERM	
	FIR OCEANICO MAZATLAN			
S 32/18	REEMPLAZA NOTAM A7910/17 H24 EL SERVICIO DE COMUNICACION ORAL HF SERA SUMINISTRADO POR SAN FRANCISCO RADIO (ARINC) EN COORDINACION CON EL ACC MAZATLAN. TODAS LAS ACFT EFECTUARAN REPORTES DE POSICION AIREP, RUTA Y NIVEL DE VUELO, INTENCIONES O SOLICITUDES A SAN FRANCISCO RADIO (ARINC) PARA TRANSMITIR LA INFORMACION AL ACC MAZATLAN. FREQ EN OPR: 3413, 5574, 8843, 8915 O 13354 KHZ UTILIZAR COMO MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACION LAS FREQ PUBLICADAS EN ARINC LDOC (CONTROL OPERACIONAL A LARGA DISTANCIA Y EL CODIGO CORTO INMARSAT 436625) LLAMAR A SAN FRANCISCO ARINC CUANDO SEAN ASIGNADAS LAS FRECUENCIAS HF PARA EL FIR OCEANICO MAZATLAN. ACFT DEBERAN DE REPORTARSE CADA 40 MINUTOS DESPUES DE LA HORA DEL ULTIMO CONTACTO. F) FL195 G) UNL	ENR, AD	PERM	
MMGL	GUADALAJARA			
S 33/18	REEMPLAZA S84/16 CAMBIA HORARIO CD 132.8 MHZ COMO SIGUE: TVC (TIEMPO DE VERANO DEL CENTRO) DE LUNES A SABADO 1100/0200 DOMINGOS 1200/0200 TSC (TIEMPO ESTANDAR DEL CENTRO) DE LUNES A SABADO 1200/0300DOMINGOS 1300/0300	AD	PERM	
MMMX	MEXICO			
S 37/18	REEMPLAZA NOTAM A7956/17 LUces DE BARRA DE A LA CABECERA PISTA 05R EN OPERACION	AD	PERM	
MMIO	SALTILO			
S 41/18	REEMPLAZA S89/16 EN OPR RODAJE G ENTRE RODAJE D Y CABECERA PISTA 35 ANCHO: 23 M PCN: 58/F/B/W/T	AD	PERM	
S 42/18	REEMPLAZA S90/16 EN OPR RODAJE H ENTRE RODAJE G Y PISTA 17/35 ANCHO: 23 M PCN: 58/F/B/W/T	AD	PERM	

TEL: 57-86-55-19, 57-86-55-22
AFS: MMMXYNYX
Correo-e: ais_pcr@sct.gob.mx
nof_mexico@sct.gob.mx

MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO
MEXICANO
Avenida 602 Núm. 161
Zona Federal del Aeropuerto Internacional
Benito Juárez
Del. Venustiano Carranza, C. P. 15620
Ciudad de México

AIP
BOLETIN 01/18
SERIE A
SUPLEMENTOS
03 - 65 / 2018
01-MAR-2018

S 43/18	REEMPLAZA S91/16 EN OPR RODAJE I ENTRE RODAJE G Y PISTA 17/35 ANCHO: 23 M PCN: 58/F/B/W/T	AD	PERM	
S 44/18	REEMPLAZA NOTAM A8635/17 CAMBIA NOMENCLATURA DE LAS SIGUIENTES CALLES DE RODAJES: RODAJE B CAMBIA A RODAJE C RODAJE C CAMBIA A RODAJE D RODAJE D CAMBIA A RODAJE E RODAJE E CAMBIA A RODAJE F PUBLICADAS EN CARTA AD MMIO-0 DE FECHA 05 MAY 2011 AMDT AIRAC 05/11	AD	PERM	
S 45/18	REEMPLAZA NOTAM A8636/17 EN OPERACION NUEVO RODAJE B ENTRE CABECERA PISTA 17 Y RODAJE F PCN: 40/F/A/X/T ANCHO: 45 M	AD	PERM	
MMSD	SAN JOSE DEL CABO			
S 49/18	REEMPLAZA NOTAM A8657/17 LLEGADAS IFR A MMSD Y MMSL NO DEBEN USAR LAS AWY'S J-1,UJ-9, UL-312, V-1, V-1E Y V-1W ENTRE EL VOR/DME/LAP Y VOR/DME/SJD	AD	PERM	
MMTJ	TIJUANA			
S 50/18	REEMPLAZA S94/16 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS (ILS) PISTA 09 LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS A LA PISTA 09 DEL AEROPUERTO DE TIJUANA, INVOLUCRA LA UTILIZACION DEL ESPACIO AEREO BAJO LA JURIDICCION DE SAN DIEGO TRACON EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, POR LO QUE LA UTILIZACION DE ESTE SISTEMA, ESTARA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES ANTES DE CRUZAR LA FRONTERA: A) DEBERA ACTIVAR EL CODIGO TRANSPONDER ASIGNADO POR APP TIJUANA B) ESTAR NIVELADO A 2500 FT EN EL VIRAJE COMO LO INDICA EL PROCEDIMIENTO VOR/DME 1 PISTA 09	AD	PERM	
S 56/18	REEMPLAZA NOTAM A8376/17 RAMPA OPERANDO EN FREQ 126.10 MHZ	AD	PERM	
MMTC	TORREON			
S 61/18	REEMPLAZA S97/16 EN OPERACION RADAR RUTA SECUNDARIO MONOPULSO (MSSR) COBERTURA 200 NM (SECTOR 3 MTY) HORARIO DE OPERACION H24	ENR	PERM	

Este BOLETIN cancela el BOLETIN 02/16 08-DIC-2016 y los Suplementos contenidos en él.